

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ



INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„DUNĂREA” AL JUDEȚULUI BRĂILA

AUTORIZAȚIE

de securitate la incendiu

nr. **181/16/SU-BR** din **11.03.2016**

Ca urmare a Cererii înregistrate la nr. 181/16/SU-BR din 15.02.2016, adresată de Ioan Tănțica Georgiana, în calitate de director la Școala Gimnazială Romanu, cu domiciliul/sediul în municipiul Brăila, str. Calea Călărașilor, nr. 323, bl. D2, sc. 2, et. 4, ap. 64, în baza prevederilor art. 11, lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și ale Hotărârii Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările și completările ulterioare, se certifică realizarea măsurilor de securitate la incendiu la construcția/amenajarea „*Școala Gimnazială Romanu*”, amplasată în județul Brăila, comuna Romanu, satul Romanu, str. Republicii, nr. 55.

Prezenta autorizație își pierde valabilitatea în cazul în care construcția/amenajarea nu mai corespunde condițiilor pentru care a fost autorizată.

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizație de prevenire și stingere a incendiilor.

Autorizația este valabilă numai însoțită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.

INSPECTOR ȘEF
AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„DUNĂREA” AL JUDEȚULUI BRĂILA
Locotenent-colonel,

ION CRISTIAN





INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„DUNĂREA” AL JUDEȚULUI BRĂILA

Către,
Școala Gimnazială Romanu
Doamnei Director Ioan Georgiana

Urmare a cererii dumneavoastră înregistrată cu nr. 1611909 din 10.05.2017 prin care solicitați emiterea autorizației de securitate la incendiu pentru **Grădinița cu program normal Romanu**, construcție amplasată în județul Brăila, comuna Romanu, sat Romanu, str. Republicii nr. 52, vă comunicăm că în urma verificării documentației tehnice depuse și a verificării în teren s-au constatat următoarele neconformități:

1. Construcția nu a fost echipată cu instalație de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, contrar prevederilor art. 3.3.1, alin (1), lit. c) din Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare și avertizare, indicativ P118/3-2013;
2. Planșeul din lemn nu îndeplinește condițiile de combustibilitate pentru a încadra construcția în gradul IV de rezistență la foc, conform art. 2.1.9. din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118-99;
3. Ușa de evacuare din holul P07 are deschiderea practică în sens contrar fluxului de evacuare, contrar prevederilor art. 2.6.16 din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118/99;
4. Determinarea sarcinii termice s-a determinat conform STAS 10903/2-79. În conformitate cu prevederile art. 8, din O.M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, determinarea densității de sarcină termică trebuie să se facă conform SR 10903-2:2016;
5. Piesele desenate au fost întocmite la faza D.T.A.C., contrar prevederilor art. 11 din O.M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;

6. Măsurile în domeniul apărării împotriva incendiului stabilite în scenariu de securitate la incendiu nu se reflectă în piesele desenate, contrar art. 5 alin. 4 din Anexa la Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;

7. Documentația nu conține: autorizația de construire, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, proces verbal de lucrări ce devin ascunse care atestă performanța de comportare la foc a peretelui care separă spațiul destinat centralei termice de grupul sanitar.

Întrucât nu se asigură nivelul minim de calitate corespunzător cerinței fundamentale „securitate la incendiu”, iar documentația nu conține toate datele reglementate legal, în conformitate cu prevederile art. 17, alin (1) din Anexa la Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, vă restituim documentația depusă. În conformitate cu art. 17, alin. (3) din O.M.A.I. nr. 129/2016 vom reține un exemplar din scenariul de securitate la incendiu și planșele nr. A3 și A5.

Cu stimă,

Pl. **INSPECTOR ȘEF**
AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„DUNĂREA” AL JUDEȚULUI BRĂILA
Locotenent-colonel,

ION CRISTIAN